

鸡西市原体育馆“4·18”一般高处坠落事故 防范和整改措施落实情况评估报告

2023年4月18日16时20分左右，鸡西市原体育馆施工现场，发生一起人员高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《国务院安全生产委员会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）第三条规定，组织成立了鸡西市原体育馆“4·18”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况评估工作组（以下简称“评估组”）对事故防范和整改措施落实情况进行了评估。

一、评估工作过程

2024年11月6日，区安委办成立事故评估组对上述事故防范和整改措施落实情况进行评估，组长由区应急局分管事故调查工作的领导担任，成员由区纪委监委、区应急局、鸡冠公安分局、区总工会等单位的有关同志组成。评估组根据区政府发布的《鸡西市原体育馆“4·18”一般高处坠落事故调查报告》（以下简称“《事故调查报告》”），逐项对照防范和整改措施建议，评估事故责任单位、相关责任人员和有关部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，对事故责任单位和责任人员处理建议等落实情况。评估组采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，完成了评估工作。

二、事故责任追究落实情况

鸡西市原体育馆“4·18”一般高处坠落事故批复后，相关部门和单位基本按照《事故调查报告》的要求，对事故责任单位和责任人员责任追究已落实到位。

(一) 免于追究责任人员情况 (1人)

1、张某某，鸡西市鸡冠区嘉名房屋维修队工人，未取得高处安装、维护、拆除特种作业操作证，未采取安全措施，未佩戴安全防护用品的情况下，违章冒险作业，自我安全防范意识淡薄，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，免于追究责任。

(二) 相关责任人员的处理落实情况

1、相关人员 (3人)

(1) 王某某，嘉名房屋维修队经营者，给予其行政处罚人民币贰万捌仟贰佰元整(小写:¥28200 元)，已缴纳。

(2) 魏某某，嘉名房屋维修队施工队长，给予其行政处罚人民币叁仟柒佰伍拾元整(小写:¥3750 元)，已缴纳。

(3) 黄某某，嘉名房屋维修队专职安全管理人员，给予其行政处罚人民币叁仟柒佰伍拾元整(小写:¥3750 元)，已缴纳。

(三) 相关责任单位的处理落实情况

1、相关单位 (2家)

(1) 鸡西市鸡冠区嘉名房屋维修队，给予其行政处罚人民币壹佰万圆整(小写 ¥1000000元)，已缴纳。

(2) 鸡西市文体广电和旅游局，给予其向政府作出书面检查，2023年9月5日，鸡西市文体广电和旅游局已向鸡西市人民政府作出反思检讨。

(四) 其他情况

1、纪律处分 (2人)

(1) 吴某某，鸡西市文体广电和旅游局副局长，中共鸡西市纪律检查委员会给予其责令检查处理。

(2) 田某某，鸡西市文体广电和旅游局产业发展科科长，鸡西市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组给予其诫勉处理。

三、事故防范和整改措施落实情况

评估组通过资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，针对鸡西市原体育馆“4·18”一般高处坠落事故的发生原因及事故后落实事故防范和整改措施情况开展评估工作，具体的整改措施落实情况如下：

(一) 鸡西市鸡冠区嘉名房屋维修队落实情况

《事故调查报告》中要求鸡西市鸡冠区嘉名房屋维修队要举一反三，切实落实施工单位安全生产主体责任，强化施工现场安全管理，严格审查特种作业人员的资质证件，加强员工安全教育培训和技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关规章制度和安全操作规程，进一步加强施工现场隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业行为，防范类似事故再次发生。

经核查，该维修队无固定经营场所，经与经营者王大军联系，2024年以来，该维修队基本上未开展任何经营活动，且没有雇用员工，其一直在外地务工，因此该维修队无法按照事故调查报告要求，落实整改加强员工安全教育培训和技术交底等相关要求。

(二) 鸡西市文体广电和旅游局落实情况

《事故调查报告》中要求鸡西市文体广电和旅游局要深刻吸取事故教训，切实提高主体责任意识，严格落实发包项目的审查，严格审核承包单位的安全生产条件，严格审核承包单位特种作业人员资质，要与承包单位明确约定各自的安全生产管理职责；要切实加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，按规定对作业进行现场监督、检查，积极开展安全隐患排查和复查工作，坚决制止、纠正违章和冒险作业行为，杜绝各类事故的发生。

经核查，鸡西市文体广电和旅游局按照《事故调查报告》的相关要求逐项落实了事故整改措施，提交了《事故防范和整改措施落实情况的报告》。

四、评估意见

综合评估后认为，《事故调查报告》印发后，鸡西市文体广电和旅游局能够认真汲取事故教训，紧紧围绕安全管理职责，提升发包项目安全管理水平，整改工作取得了明显成效。同时从评估情况看，整改效果有待进一步深化问题。为深化防范措施，有效防范和减少同类事故的发生，提出如下意见：

一是要较真碰硬确保事故防范和整改措施切实落地。对照《事故调查报告》及时跟踪调度，进一步落实事故整改相关规定，全面排查安全漏洞，积极消除事故隐患，实现闭环管理，杜绝此类事故发生。

二是政府相关部门应进一步明晰各行业领域监管职责，严格落实监管责任，加大监督巡查力度。防止同类事故再次发生。

三是相关部门、企业及个人应该及时吸取本事故的教训，加强管理、举一反三、引以为戒。杜绝生产安全事故的再次发生。